

Tipologia

monumento

Toponimo




il monumento

Indirizzo

fraz. Gorrea (Garombo)

Scheda n°

46

**Piano regolatore comunale****Carta tecnica regionale****Catasto****Informazioni generali****Periodo storico stimato**

dopo la seconda metà del 1900

Proprietà storica se conosciuta

comunale

Proprietà attuale

comunale

Destinazione d'uso attuale

centro rete del percorso "Memoria delle Alpi"

Indicazioni da prg

area per servizi ed infrastrutture pubbliche esistenti

Caratteri strutturali

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero piani | 2 |
| Lunghezza fronti | 5 m < L < 10 m |
| Copertura | Struttura in cemento, con manto in catrame |
| Comignoli | In cemento |
| Tipologia della copertura | Piana |
| Muratura | Laterizio rivestito da materiale lapideo, costituito da corsi sub-orizzontali e paralleli, con bozze sdoppiate con e senza zeppe, legante di malta di calce |
| Volte o solai | Solai piani in legno |
| Collegamenti verticali | Scala interna in legno, a elle |
| Balconi o logge | Sul fronte principale è presente un balcone con base cementizia e barriera in ferro |
| Rapporto con le curve di livello | Perpendicolare |
| Orientamento | NE-SO |
| Tipologia aggregativa | Isolata |
| Planimetria | Rettangolare |

Caratteri accessori

| | |
|--------------------------|---|
| Materiali della facciata | Materiale lapideo |
| Zoccolature | / |
| Tipologia delle aperture | Il fronte principale e il retro sono completamente vetrati; ci sono poi due piccole finestre in corrispondenza del bagno e di una piccola cucina, sul lato sinistro |
| Contorni delle aperture | / |
| Tipologia degli infissi | Ferro ripartito |
| Elementi particolari | Dalla facciata principale partono alcune travi ad H che vanno a concludersi in un monumento posto poco distante dall'edificio, formato anch'esso da travi in ferro, intersecate tra loro, con due montanti sempre in travi ad H |
| Apparato decorativo | / |
| Rapporto con la strada | Perpendicolare |

Stato generale di conservazione

| | |
|--|--------|
| Stato di conservazione dei caratteri costruttivi | Buono |
| Stato di conservazione della materia | Ottimo |
| Presenza di elementi o materiali estranei | / |
| Stato di conservazione della muratura | Buono |
| Stato di conservazione della copertura | Buono |



Caratteri accessori

| | |
|-------------------------|--|
| Zoccolature | / |
| Contorni delle aperture | / |
| Elementi particolari | Sulla parete di sinistra sono presenti due grandi caminetti |
| Apparato decorativo | Alle pareti sono state affisse foto e storie delle guerre partigiane |

Stato generale di conservazione

| | |
|--|-------|
| Stato di conservazione dei caratteri costruttivi | Buono |
| Stato di conservazione della materia | Buono |
| Presenza di elementi o materiali estranei | |
| Stato di conservazione della muratura | Buono |
| Stato di conservazione dell'apparato decorativo | / |

Note negative

Note bibliografiche e d'archivio